



Argine fiume Misa lato Marazzana:
Risulta già bucato dopo gli ultimi lavori





Argine fiume Misa lato Marazzana:
Lavori di ripristino dopo alluvione del 2014



Argine fiume Misa lato Marazzana:
Situazione attuale



Argine fiume Misa lato Marazzana:
Situazione novembre 2019



Argine fiume Misa lato Marazzana:
**Situazione attuale dicembre 2019 dopo l'intervento
dei volontari per il ripristino delle portelle di scolo**



Argine fiume Misa lato Marazzana:
Situazione novembre 2019



Argine fiume Misa lato Marazzana:
Situazione attuale dicembre 2019 dopo l'intervento di pulizia ad opera dei volontari



Argine fiume Misa lato Marazzana:
Argine “risistemato!” e ricoperto con rete



Argine fiume Misa zona Borgo Bicchia
Argine totalmente rifatto con sezione notevole ed adeguata